


Scheda tecnica

CV Modea

Pavimento in CV



Codice articolo:	610 618 645
	651 652 675
	692 963 694
	697 698 749

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



Numero DoP: CVJOKALM02_04

02 | 2021

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Scheda tecnica

CV Modea

Materiale / struttura

Classe residenziale	23	
Classe commerciale	34	
Classe industriale	43	
Spessore totale (mm) ca.	2,00	
Strato di usura (mm) ca.	0,70	
Rivestimento superficiale	PUR	
Peso superficiale (g/m ²) ca.	2.543	
Larghezze disponibili (cm)	200 + 400	
Sottofondo	Sottofondo in schiuma	
Motivo completo (cm) secondo il decoro	100 x 120	Colore: 610, 651, 652, 693
	99,5 x 120	Colore: 618, 645
	100 x 100	Colore: 675, 692, 694, 749
	99,5 x 100	Colore: 697, 698

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	7
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,05
Resistenza all'indentazione statica (mm)	< 0,05
Riscaldamento a pavimento	Idoneo*
Resistenza alla luce	6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Ottima
Compatibilità sedie con rotelle	Sì
Classe di reazione al fuoco	B _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Conducibilità termica ca.	0,25 W / (m x K)
Garanzia	5 anni (residenziale) / 5 anni (commerciale)

* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Al di fuori del valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Al di fuori del valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.